



Homologowane czujniki dodatkowe



<p>Digital Systems sj Krzysztof Baluta & Jacek Szmelczyński 84-230 Rumia, ul. Sędzickiego 57 tel./fax (58) 671-43-48, 671-01-14</p>	<p>TYTAN Ds400</p>	<p>Marka: CHRYSLER</p>	<p>Model: PT CRUISER</p>	<p>Rok: 06 ></p>
	<p>Nr rys. 212h Rev. 00</p>	<p>Parametr: 1 Poziom: 28</p>	<p>od wersji 1501</p>	

Złącze diagnostyczne z lewej strony kolumny kierownicy



biały - CANL
biało-pomarańczowy - CANH

<i>Digital Systems sj</i> Krzysztof Baluta & Jacek Szelczyński 84-230 Rumia , ul.Sędzickiego 57 tel./fax (58) 671-43-48 , 671-01-14	TYTAN Ds400	Marka: CHRYSLER	Model: PT CRUISER	Rok: 06 >
	Nr rys. 212h Rev. 00	Parametr: 1 Poziom: 28	od wersji 1501	